

设备检测检验情况表

地区：依兰县

5	煤矿名称	中煤能源黑龙江煤化工有限公司依兰第三煤矿		地址	依兰县	
序号	检验项目及规格型号		报告编号	检验结果	检验日期	下检日期
1	排水系统		2005-YLZMDS-PSXT-01	合格	2020-5-19	2021-5-18
2	煤矿防爆蓄电池电动机车 CTL12/9GP		2005-YLZMDS-XDCJC-01	合格	2020-5-19	2021-5-18
3	煤矿防爆蓄电池电动机车 CTL12/9GP		2005-YLZMDS-XDCJC-02	合格	2020-5-19	2021-5-18
4	煤矿防爆蓄电池电动机车 CTL12/9GP		2005-YLZMDS-XDCJC-03	合格	2020-5-19	2021-5-18
5	煤矿防爆蓄电池电动机车 CTL12/9GP		2005-YLZMDS-XDCJC-04	合格	2020-5-19	2021-5-18
6	煤矿防爆蓄电池电动机车 CTL12/9GP		2005-YLZMDS-XDCJC-05	合格	2020-5-19	2021-5-18
7	煤矿防爆蓄电池电动机车 CTL12/9GP		2005-YLZMDS-XDCJC-06	合格	2020-5-19	2021-5-18
8	钢丝绳 6V×37S+NF		MA GSS2006-034	合格	2020-6-28	/
9	钢丝绳 6V×37S+NF		MA GSS2006-035	合格	2020-6-29	/
10	钢丝绳 6V×37S+NF		MA GSS2006-036	合格	2020-6-30	/
11	钢丝绳 6V×37S+NF		MA GSS2006-037	合格	2020-6-30	/
12	西箕斗楔型器 4 个		2007-YLZMDS-TS-01	合格	2020-7-8	2021-7-7
13	西箕斗平衡器 4 个		2007-YLZMDS-TS-02	合格	2020-7-8	2021-7-7
14	西箕斗首绳上轴 4 个		2007-YLZMDS-TS-03	合格	2020-7-8	2021-7-7
15	西箕斗首绳中轴 4 个		2007-YLZMDS-TS-04	合格	2020-7-8	2021-7-7
16	西箕斗首绳下轴 4 个		2007-YLZMDS-TS-05	合格	2020-7-8	2021-7-7
17	西箕斗尾绳连接板		2007-YLZMDS-TS-06	合格	2020-7-8	2021-7-7

18	西箕斗尾绳上销轴 2 个	2007-YLZMDS-TS-07	合格	2020-7-8	2021-7-7
19	西箕斗尾绳中销轴 2 个	2007-YLZMDS-TS-08	合格	2020-7-8	2021-7-7
20	西箕斗尾绳下销轴 2 个	2007-YLZMDS-TS-09	合格	2020-7-8	2021-7-7
21	东箕斗楔型器 4 个	2007-YLZMDS-TS-10	合格	2020-7-8	2021-7-7
22	东箕斗平衡器 4 个	2007-YLZMDS-TS-11	合格	2020-7-8	2021-7-7
23	东箕斗首绳上轴 4 个	2007-YLZMDS-TS-12	合格	2020-7-8	2021-7-7
24	东箕斗首绳中轴 4 个	2007-YLZMDS-TS-13	合格	2020-7-8	2021-7-7
25	东箕斗首绳下轴 4 个	2007-YLZMDS-TS-14	合格	2020-7-8	2021-7-7
26	东箕斗尾绳连接板	2007-YLZMDS-TS-15	合格	2020-7-8	2021-7-7
27	东箕斗尾绳上销轴 2 个	2007-YLZMDS-TS-16	合格	2020-7-8	2021-7-7
28	东箕斗尾绳中销轴 2 个	2007-YLZMDS-TS-17	合格	2020-7-8	2021-7-7
29	东箕斗尾绳下销轴 2 个	2007-YLZMDS-TS-18	合格	2020-7-8	2021-7-7

存在问题及建议：

1. 根据实测流量，按照《煤矿安全规程》2016 版第三百一十一条的要求，矿方应校核水泵是否满足最大涌水量时的排水要求。
2. 严格按照蓄电池电动机车说明书和煤矿安全规程的要求对机车进行维护和管理。
3. 建议矿方每次更换钢丝绳时，必须对连接装置的主要受力部件进行探伤检验，合格后方可继续使用。

检验机构：黑龙江矿安安全生产技术有限公司