

设备检测检验情况表

地区：双鸭山市

3	煤矿名称	双鸭山市鼎合煤井	地址	双鸭山市	
序号	检验项目及规格型号	报告编号	检验结果	检验日期	下检日期
1	矿用防爆轴流式通风机 FBCDZNO16/2×55	2006-SYSDH-TFJ-01	合格	2020-6-4	2021-6-3
2	矿用防爆轴流式通风机 FBCDZNO16/2×55	2006-SYSDH-TFJ-02	合格	2020-6-4	2021-6-3
3	缠绕式提升机 JK-2×1.5/30	2006-SYSDH-CTSJ-01	合格	2020-6-4	2021-6-3
4	螺杆式空气压缩机 JN110-8	2006-SYSDH-KYJ-01	合格	2020-6-4	2021-6-3
5	螺杆式空气压缩机 SAH110	2006-SYSDH-KYJ-02	合格	2020-6-4	2021-6-3
6	主排水泵 100D-45×6	2006-SYSDH-PS-01	合格	2020-6-4	2021-6-3
7	主排水泵 100D-45×6	2006-SYSDH-PS-02	合格	2020-6-4	2021-6-3
8	主排水泵 100D-45×6	2006-SYSDH-PS-03	合格	2020-6-4	2021-6-3
9	电力电缆 MYJV22-3×35	2006-SYSDH-DL-01	合格	2020-6-4	2021-6-3
10	煤矿主通风机装置性能测定试验报告	2006-SYSDH-TFX-01	合格	2020-6-4	/

存在问题及建议：

1. 闸瓦间隙超限，不符合 AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》中 4.3.3 的规定，建议整改。
2. 建议矿方定期更换液压站液压油，以免油质浑浊，引起管路堵塞，影响提升机制动系统工作。

检验机构：黑龙江矿安安全生产技术有限公司