

设备检测检验情况表

地区：黑河市

2	煤矿名称	黑河市东方红煤矿东岭井	地址	黑河市	
序号	检验项目及规格型号	报告编号	检验结果	检验日期	下检日期
1	矿用防爆轴流式通风机 FBCDZNO.14	2006-HHDFH-TFJ-01	合格	2020-6-12	2021-6-11
2	矿用防爆轴流式通风机 FBCDZNO.14	2006-HHDFH-TFJ-02	合格	2020-6-12	2021-6-11
3	缠绕式提升机 JK-2×1.8	2006-HHDFH-CTSJ-01	合格	2020-6-12	2021-6-11
4	螺杆式空气压缩机 ERC-75SA	2006-HHDFH-KYJ-01	合格	2020-6-12	2021-6-11
5	螺杆式空气压缩机 ERC-150	2006-HHDFH-KYJ-02	合格	2020-6-12	2021-6-11
6	主排水泵 150D-30×6	2006-HHDFH-PS-01	合格	2020-6-12	2021-6-11
7	主排水泵 150D-30×6	2006-HHDFH-PS-02	合格	2020-6-12	2021-6-11
8	主排水泵 150D-30×6	2006-HHDFH-PS-03	合格	2020-6-12	2021-6-11

存在问题及建议：

1. 噪声超标,不符合 AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》中 4.1.9 中的规定，建议采取降噪措施。
2. 建议根据测定风量和风压的数值核算矿井通风能力是否满足安全生产需要。
3. 建议进行矿井通风阻力测定，优化通风系统。
4. 提升机闸瓦间隙超限，不符合 AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》中 4.3.3 的规定，建议整改。
5. 根据实测流量，按照《煤矿安全规程》2016 版第三百一十一条的要求，矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，并满足矿井排水的需要。

检验机构：黑龙江矿安安全生产技术有限公司