

报告编号	检测地点	受检单位	设备名称	设备型号	检测人员	检测时间	结论
2024-HT-1103-JS-10	一片变电站	宝清县建龙大雁煤业有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDYN <sup>o</sup> 5.6/2×11	陈林锋、张健	2024-11-14	合格
2024-HT-1103-JS-09	一片变电站	宝清县建龙大雁煤业有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDYN <sup>o</sup> 5.6/2×11	陈林锋、张健	2024-11-14	合格
2024-HT-1103-JS-08	一片变电站	宝清县建龙大雁煤业有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDYN <sup>o</sup> 5.6/2×11	陈林锋、张健	2024-11-14	合格
2024-HT-1103-JS-07	一片变电站	宝清县建龙大雁煤业有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDYN <sup>o</sup> 5.6/2×11	陈林锋、张健	2024-11-14	合格
2024-HT-1103-JS-06	二片变电站	宝清县建龙大雁煤业有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDYN <sup>o</sup> 5.6/2×11	陈林锋、张健	2024-11-14	合格
2024-HT-1103-JS-05	二片变电站	宝清县建龙大雁煤业有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDYN <sup>o</sup> 5.6/2×11	陈林锋、张健	2024-11-14	合格
2024-HT-1103-JS-04	斜向变电站	宝清县建龙大雁煤业有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDYN <sup>o</sup> 5.6/2×11	陈林锋、张健	2024-11-14	合格
2024-HT-1103-JS-03	斜向变电站	宝清县建龙大雁煤业有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDYN <sup>o</sup> 5.6/2×11	陈林锋、张健	2024-11-14	合格
2024-HT-1103-JS-02	斜向变电站	宝清县建龙大雁煤业有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDYN <sup>o</sup> 5.6/2×11	陈林锋、张健	2024-11-14	合格
2024-HT-1103-JS-01	斜向变电站	宝清县建龙大雁煤业有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDYN <sup>o</sup> 5.6/2×11	陈林锋、张健	2024-11-14	合格

