

报告编号	检测地点	受检单位	设备名称	设备型号	检测人员	检测时间	结 论
2024-HT-1237-DSJ-01	主井地面皮带机房	鸡东县隆达煤矿	带式输送机	DTC100/30/2×355S	白伟良、李凌昊	2024-11-14	合 格

