

报告编号	检测地点	受检单位	设备名称	设备型号	检测人员	检测时间	结 论
2024-HT-0013-PS-Ⅲ-02	二采零片临时水泵硐室	宝泰隆新材料股份有限公司三矿	排水泵	D46-50×4	路遥、岳星羽	2024-04-28	合 格
2024-HT-0013-PS-Ⅲ-01	二采零片临时水泵硐室	宝泰隆新材料股份有限公司三矿	排水泵	D46-50×5	路遥、岳星羽	2024-04-28	合 格
2024-HT-0013-PS-Ⅱ-04	一采零片临时水泵硐室	宝泰隆新材料股份有限公司三矿	排水泵	D85-45×6	路遥、岳星羽	2024-04-28	合 格
2024-HT-0013-PS-Ⅱ-03	一采零片临时水泵硐室	宝泰隆新材料股份有限公司三矿	排水泵	D85-45×6	路遥、岳星羽	2024-04-28	合 格
2024-HT-0013-PS-Ⅱ-02	一采零片临时水泵硐室	宝泰隆新材料股份有限公司三矿	排水泵	D155-30×4	路遥、岳星羽	2024-04-28	合 格
2024-HT-0013-PS-Ⅱ-01	一采零片临时水泵硐室	宝泰隆新材料股份有限公司三矿	排水泵	D155-30×4	路遥、岳星羽	2024-04-28	合 格
2024-HT-0013-PS-Ⅰ-02	一采四片临时水泵硐室	宝泰隆新材料股份有限公司三矿	排水泵	D46-50×12	路遥、岳星羽	2024-04-28	合 格
2024-HT-0013-PS-Ⅰ-01	一采四片临时水泵硐室	宝泰隆新材料股份有限公司三矿	排水泵	D46-50×12	路遥、岳星羽	2024-04-28	合 格

