

报告编号	检测地点	受检单位	设备名称	设备型号	检测人员	检测时间	结论
2024-HT-0013-RKQ-01	二采区地面人车道	宝泰隆新材料股份有限公司三矿	斜井人车	RK15-6/6	路遥、岳星羽	2024-05-26	合格

