

| 报告编号 | 检测地点 | 受检单位 | 设备名称 | 设备型号 | 检测人员 | 检测时间 | 结论 |
|----------------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|------------|----|
| 2024-HT-0304-RKQ-01 | 副井绞车道 | 东宁和兴煤矿有限公司 | 斜井人车 | RK15-6/6 | 顿孟鹏、李凌昊 | 2024-07-14 | 合格 |
| 2024-HT-0304-KYJ-03 | 地面空压机房 | 东宁和兴煤矿有限公司 | 空气压缩机 | LGFD-20.2/8 | 顿孟鹏、李凌昊 | 2024-07-14 | 合格 |
| 2024-HT-0304-KYJ-02 | 地面空压机房 | 东宁和兴煤矿有限公司 | 空气压缩机 | LG-20/8G | 顿孟鹏、李凌昊 | 2024-07-14 | 合格 |
| 2024-HT-0304-KYJ-01 | 地面空压机房 | 东宁和兴煤矿有限公司 | 空气压缩机 | PMVT215-8 | 顿孟鹏、李凌昊 | 2024-07-14 | 合格 |
| 2024-HT-0304-PS-Ⅲ-03 | 井下中央水泵硐室 | 东宁和兴煤矿有限公司 | 排水泵 | MD155-30×10 | 顿孟鹏、李喜峰、李凌昊 | 2024-07-14 | 合格 |
| 2024-HT-0304-PS-Ⅲ-02 | 井下中央水泵硐室 | 东宁和兴煤矿有限公司 | 排水泵 | MD155-30×10 | 顿孟鹏、李喜峰、李凌昊 | 2024-07-14 | 合格 |
| 2024-HT-0304-PS-Ⅲ-01 | 井下中央水泵硐室 | 东宁和兴煤矿有限公司 | 排水泵 | MD155-30×10 | 顿孟鹏、李喜峰、李凌昊 | 2024-07-14 | 合格 |
| 2024-HT-0304-PS-Ⅱ-03 | 南区 603 水泵硐室 | 东宁和兴煤矿有限公司 | 排水泵 | MD280-43×7 | 顿孟鹏、李喜峰、李凌昊 | 2024-07-14 | 合格 |
| 2024-HT-0304-PS-Ⅱ-02 | 南区 603 水泵硐室 | 东宁和兴煤矿有限公司 | 排水泵 | MD280-43×7 | 顿孟鹏、李喜峰、李凌昊 | 2024-07-14 | 合格 |
| 2024-HT-0304-PS-Ⅱ-01 | 南区 603 水泵硐室 | 东宁和兴煤矿有限公司 | 排水泵 | MD280-43×7 | 顿孟鹏、李喜峰、李凌昊 | 2024-07-14 | 合格 |
| 2024-HT-0304-PS-Ⅰ-03 | 东区水泵硐室 | 东宁和兴煤矿有限公司 | 排水泵 | MD280-43×3 | 顿孟鹏、李喜峰、李凌昊 | 2024-07-14 | 合格 |
| 2024-HT-0304-PS-Ⅰ-02 | 东区水泵硐室 | 东宁和兴煤矿有限公司 | 排水泵 | MD280-43×3 | 顿孟鹏、李喜峰、李凌昊 | 2024-07-14 | 合格 |
| 2024-HT-0304-PS-Ⅰ-01 | 东区水泵硐室 | 东宁和兴煤矿有限公司 | 排水泵 | MD280-43×3 | 顿孟鹏、李喜峰、李凌昊 | 2024-07-14 | 合格 |

