

报告编号	检测地点	受检单位	设备名称	设备型号	检测人员	检测时间	结论
2024-HT-0012-RKQ-01	二采通风井	宝泰隆新材料股份有限公司二矿	斜井人车	RK15-6/6	路遥、岳星羽	2024-06-18	合格

