

报告编号	检测地点	受检单位	设备名称	设备型号	检测人员	检测时间	结论
2024-HT-1266-PS- I -03	中央水泵硐室	东宁县兴顺煤矿	排水泵	100D45×2	白伟良、李凌昊	2024-11-10	合格
2024-HT-1266-PS- I -02	中央水泵硐室	东宁县兴顺煤矿	排水泵	100D45×2	白伟良、李凌昊	2024-11-10	合格
2024-HT-1266-PS- I -01	中央水泵硐室	东宁县兴顺煤矿	排水泵	100D45×2	白伟良、李凌昊	2024-11-10	合格
2024-HT-1266-KYJ-02	地面空压机房	东宁县兴顺煤矿	空气压缩机	JG75HA	白伟良、李凌昊	2024-11-10	合格
2024-HT-1266-KYJ-01	地面空压机房	东宁县兴顺煤矿	空气压缩机	JG75HHA	白伟良、李凌昊	2024-11-10	合格

