

报告编号	检测地点	受检单位	设备名称	设备型号	检测人员	检测时间	结论
2024-HT-1120-PS-06	老付井三片水泵房	双鸭山市三合顺煤业有限责任公司	排水泵	MD216-25×9	陈林锋、张健	2024-12-23	合格
2024-HT-1120-PS-05	老付井三片水泵房	双鸭山市三合顺煤业有限责任公司	排水泵	MD216-25×8	陈林锋、张健	2024-12-23	合格
2024-HT-1120-PS-04	老付井三片水泵房	双鸭山市三合顺煤业有限责任公司	排水泵	MD216-25×8	陈林锋、张健	2024-12-23	合格
2024-HT-1120-PS-03	联络巷临时水泵房	双鸭山市三合顺煤业有限责任公司	排水泵	MD85-45×5	陈林锋、张健	2024-12-23	合格
2024-HT-1120-PS-02	联络巷临时水泵房	双鸭山市三合顺煤业有限责任公司	排水泵	MD85-45×5	陈林锋、张健	2024-12-23	合格
2024-HT-1120-PS-01	联络巷临时水泵房	双鸭山市三合顺煤业有限责任公司	排水泵	MD216-25×9	陈林锋、张健	2024-12-23	合格

