

| 报告编号 | 检测地点 | 受检单位 | 设备名称 | 设备型号 | 检测人员 | 检测时间 | 结论 |
|--------------------|--------------------|------------|-----------|------------------------------|--------|------------|----|
| 2024-HT-0614-JS-08 | 北部区机道 01 掘进 | 鹤岗中润矿业有限公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDYN ^o 5.0/2×7.5 | 孙雷、袁炳旭 | 2024-12-20 | 合格 |
| 2024-HT-0614-JS-07 | 北部区机道 01 掘进 | 鹤岗中润矿业有限公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDYN ^o 5.0/2×7.5 | 孙雷、袁炳旭 | 2024-12-20 | 合格 |
| 2024-HT-0614-JS-06 | 北部区回风道 02 掘进 | 鹤岗中润矿业有限公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDYN ^o 5.0/2×7.5 | 孙雷、袁炳旭 | 2024-12-20 | 合格 |
| 2024-HT-0614-JS-05 | 北部区回风道 02 掘进 | 鹤岗中润矿业有限公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDYN ^o 5.0/2×7.5 | 孙雷、袁炳旭 | 2024-12-20 | 合格 |
| 2024-HT-0614-JS-04 | - 150 3#采面恢复 03 掘进 | 鹤岗中润矿业有限公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDYN ^o 5.6/2×11 | 孙雷、袁炳旭 | 2024-12-20 | 合格 |
| 2024-HT-0614-JS-03 | - 150 3#采面恢复 03 掘进 | 鹤岗中润矿业有限公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDYN ^o 5.6/2×11 | 孙雷、袁炳旭 | 2024-12-20 | 合格 |

