

设备检测检验情况表

地区：双鸭山市

1	煤矿名称	双鸭山市东盛煤业有限公司	地址	双鸭山市	
序号	检验项目及规格型号	报告编号	检验结果	检验日期	下检日期
1	矿用防爆轴流式通风机 FBCDZNO16	2006-SYSDSMY-TFJ-01	合格	2020-6-3	2021-6-2
2	矿用防爆轴流式通风机 FBCDZNO16	2006-SYSDSMY-TFJ-02	合格	2020-6-3	2021-6-2
3	缠绕式提升机 JK-3.0	2006-SYSDSMY-CTSJ-01	合格	2020-6-3	2022-6-2
4	螺杆式空气压缩机 GRF-250D-8	2006-SYSDSMY-KYJ-01	合格	2020-6-3	2021-6-2
5	螺杆式空气压缩机 SA120A	2006-SYSDSMY-KYJ-02	合格	2020-6-3	2021-6-2
6	主排水泵 D85-45×9	2006-SYSDSMY-PS-01	合格	2020-6-3	2021-6-2
7	主排水泵 D85-45×9	2006-SYSDSMY-PS-02	合格	2020-6-3	2021-6-2
8	主排水泵 D85-45×9	2006-SYSDSMY-PS-03	合格	2020-6-3	2021-6-2
9	煤矿用架空乘人装置 RJZ55-35/1800（A）	2006-SYSDSMY-JKCRZ-01	合格	2020-6-3	2021-6-2
10	煤矿主通风机装置性能测定试验报告	2006-SYSDSMY-TFX-01	合格	2020-6-3	/
11	电力电缆 MYJV22-3×35	2006-SYSDSMY-DL-01	合格	2020-6-3	2021-6-2

存在问题及建议：

1. 噪声超限，不符合 AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》中 4.1.2 的规定，建议整改。
2. 建议矿方维修人员每天对提升机安全保护装置进行检查、试验。

检验机构：黑龙江矿安安全生产技术有限公司