

设备检测检验情况表

地区：黑河市

3	煤矿名称	黑河市兴边矿业有限公司	地址	黑河市	
序号	检验项目及规格型号	报告编号	检验结果	检验日期	下检日期
1	缠绕式提升机 JK-2.5×2E	2008-HHXB-CTSJ-01	合格	2020-8-14	2022-8-13
2	缠绕式提升机 JKB-1.6	2008-HHXB-CTSJ-02	合格	2020-8-14	2022-8-13
3	螺杆式空气压缩机 SA185A	2008-HHXB-KYJ-01	合格	2020-8-14	2021-8-13
4	螺杆式空气压缩机 MLGF30/8-200G	2008-HHXB-KYJ-02	合格	2020-8-14	2021-8-13
5	主排水泵 MD280-65×7	2008-HHXB-PS-01	合格	2020-8-14	2021-8-13
6	主排水泵 MD280-65×7	2008-HHXB-PS-02	合格	2020-8-14	2021-8-13
7	主排水泵 MD280-65×7	2008-HHXB-PS-03	合格	2020-8-14	2021-8-13
8	主排水泵 MD450-60×8	2008-HHXB-PS-04	合格	2020-8-14	2021-8-13
9	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.0/2×18.5	2008-HHXB-JS-01	合格	2020-8-14	2022-8-13
10	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.0/2×18.5	2008-HHXB-JS-02	合格	2020-8-14	2022-8-13
11	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.0/2×18.5	2008-HHXB-JS-03	合格	2020-8-14	2022-8-13
12	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.0/2×18.5	2008-HHXB-JS-04	合格	2020-8-14	2022-8-13
13	提升机主轴 JK-2.5×2E	2008-HHXB-TS-01	合格	2020-8-14	2021-8-13
14	提升机主轴 JKB-1.6	2008-HHXB-TS-02	合格	2020-8-14	2021-8-13
15	煤矿用架空乘人装置 RJY55-28/2000（A）	2008-HHXB-JKCRZ-01	合格	2020-8-14	2021-8-13

16	带式输送机 B1000	2008-HHXB-DSJ-01	合格	2020-8-14	2023-8-13
17	防爆型干式变压器 KBSGZY-800/6	2008-HHXB-BYQ-01	合格	2020-8-14	2021-8-13
18	防爆型干式变压器 KBSGZY-800/6	2008-HHXB-BYQ-02	合格	2020-8-14	2021-8-13
19	防爆型干式变压器 KBSGZY-1000/6	2008-HHXB-BYQ-03	合格	2020-8-14	2021-8-13
20	防爆型干式变压器 KBSGZY-1000/6	2008-HHXB-BYQ-04	合格	2020-8-14	2021-8-13
21	矿用隔爆型高压配电装置 PJG-630/6	2008-HHXB-GYP-01	合格	2020-8-14	2021-8-13
22	矿用隔爆型高压配电装置 PJG-630/6	2008-HHXB-GYP-02	合格	2020-8-14	2021-8-13
23	矿用隔爆型高压配电装置 PJG-630/6	2008-HHXB-GYP-03	合格	2020-8-14	2021-8-13
24	矿用隔爆型高压配电装置 PJG1-400/6Y	2008-HHXB-GYP-04	合格	2020-8-14	2021-8-13
25	矿用隔爆型高压配电装置 PJG1-400/6Y	2008-HHXB-GYP-05	合格	2020-8-14	2021-8-13
26	矿用隔爆型高压配电装置 PJG1-400/6Y	2008-HHXB-GYP-06	合格	2020-8-14	2021-8-13
27	矿用隔爆型高压配电装置 PJG-200/6	2008-HHXB-GYP-07	合格	2020-8-14	2021-8-13
28	矿用隔爆型高压配电装置 PJG-200/6	2008-HHXB-GYP-08	合格	2020-8-14	2021-8-13
29	矿用隔爆型高压配电装置 PJG-200/6	2008-HHXB-GYP-09	合格	2020-8-14	2021-8-13
30	矿用隔爆型高压配电装置 PJG-200/6	2008-HHXB-GYP-10	合格	2020-8-14	2021-8-13

存在问题及建议：

1. 建议矿方维修人员每天对提升机的安全保护装置进行检查、试验。
2. 建议矿方提升机实际工作当中不能超载，以免对提升机主轴、滚筒造成降低机械性能和使用性能的缺陷。
3. 根据实测流量，按照《煤矿安全规程》2016 版第三百一十一条的要求，矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，并满足矿井排水的需要。

检验机构：黑龙江矿安安全生产技术有限公司